

Generell kann man für die Bekleidung keine allgemein verbindliche Angaben zur Nutzungsdauer machen.

Neben den "harten" Faktoren wie Häufigkeit, Art und Intensität von Einsätzen, deren Auswirkung auf die Bekleidung visuell beurteilt werden müssen, haben die nachfolgenden "weichen" Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer:

- **Art und Häufigkeit der Pflegezyklen**

Es können mindestens 25 Zyklen nach den in der Anlage beigefügten Richtlinien erfolgen, ohne dass die Bekleidung dadurch Schaden nimmt.

- Lagerung

Die Kleidung muss in jedem Fall trocken gelagert werden. Nach Einsätzen die Kleidung erst trocknen lassen, dann erst einlagern.

- **Vermeidung direkter UV-Einstrahlung**

Nie über einen längeren Zeitraum intensiver UV Strahlung aussetzen, z. B. Lichteinfall durch Fenster/Türen etc. Die Materialien verlieren dadurch extrem an Festigkeit.

- **Lagerung nur in gut belüfteten Räumen**

Bei Lagerung in Gerätehäusern ohne Absauganlage kann die Kontamination mit Autoabgasen zum Festigkeitsverlust der Gewebe und zur Zersetzung der Membrane führen.

Grüße nach Neuental

Uli

Tel.: 02992/9719-15

Fax: 02992/2140

e-Mail: u.becher@watex.de

Internet: www.watex.de

WATEX

Schutz-Bekleidungs-GmbH

Zum Eisenhammer 25

D-34431 Marsberg

Geschäftsführerinnen: Annette Watzke, Astrid Klinke
eingetragen beim Handelsregister Arnsberg HRB 2084

Ust.-Id-Nr. DE 124281205

Steuernummer 309/5761/0187